

**Столична община**

Изходящ №

СОА20-ВК66-11104-[9]

Регистриран на 27.01.2021

За проверка:<https://sofia.bg/registry-report>**СТОЛИЧНА ОБЩИНА***София 1000, ул. „Московска“ № 33; тел. 9377261; www.sofia.bg*

**ДО
Г-ЖА ГРЕТИ СТЕФАНОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**ЧРЕЗ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

Относно: Питане с рег. № COA20-BK66-11104/22.12.2020 г.

Уважаема г-жо Стефанова,

В отговор на поставените в питането въпроси Ви предоставям информация от направления „Зелена система, екология и земеползване“, „Обществено строителство“ и дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община:

Язовирите, собственост на Столична община, са: „Мрамор“, „Мърчаево“, „Суходол-2“, „Убреша-1“, „Убреша-2“, „Братинска“, „Иваняне-2“, „Кремиковци“, „Сеславци“ и „Бистрица“. Актуалното им състояние и класификацията по степен на потенциална опасност са както следва:

I. Язовир „Мрамор“

- височина на стената: 4,70 м.
- завирен обем: 350 000 куб.м.

1. Класификация на язовира

С протокол № ОА23-06755/15.06.2020г. на Областния управител на Област София, е извършено класифициране в съответствие с чл. 141б от Закона за водите, съгласно който язовира е с **втора** значителна степен на потенциална опасност.

2. Общи сведения

Язовир „Мрамор“ се намира в землището на с. Мрамор на територията на Столична община, район „Връбница“. Обектът е на около 1 км югозападно от кв. „Мрамор“ и на около километър североизточно от с. Волуяк.

3. Актуално състояние**A. Язовирна стена**

- Корона – връхната част на стената е в добро състояние. Стоманобетоновият парапет е здрав, без пукнатини и нарушен участъци. Връхната част на стената е в добро състояние. Има направена изравнителна настилка от трошен камък.

- Въздушен откос 1:2 – не се наблюдават мокри зони, свличания, деформации и напуквания. Откосът е с наличие на тревна растителност.
- Воден откос 1:3 – укрепен е с каменна броня и е в добро състояние.
- Контролно-измервателна система (КИС) – елементите на КИС са в добро експлоатационно състояние и могат да се ползват за периодичния и годишен мониторинг на съоръжението.
- Филтрация – за язовирната стена няма изградена дренажна система. От проведените огледи не са констатирани мокри зони по въздушния откос. Измерените нива в пиезометрите през последните години са с малки колебания, което е показател, че насипът на стената е в добро състояние.
- Брегове на водохранилището – не се наблюдават свличания и срутища по бреговете. В зоната на влияние на подприцването, в язовирното езеро се наблюдава влаголюбива растителност по периметъра на бреговата линия.

B. Съоръженията към язовирната стена, констатации и състояние

Основният изпускател завършва в изходна шахта. Състои се от две сухи камери, като в тях са разположени спирателните кранове за управление нивото на водата в язовира. Шахтата е покрита със ст. бетонови панели. След шахтата е разположен отводящ канал. Същият е облицован, с трапецовидно сечение. Затворните органи на основния изпускател са изпробвани при пълно отворено и затворено положение.

B. Преливник, бързоток и енергогасител

- Преливник, член тип – конструкцията е в добро състояние.
- Бързоток – почистен от растителност и отложения.
- Енергогасител – укрепен с едър камък и е в добро състояние – без нарушения и с ненарушенна геометрия.

G. Състояние на реката в участъка до 500 метра след язовирната стена

Речното корито след енергогасителя е с трапецовиден профил, необлицован. Няма наличие на обрушвания и свлечени зони.

През 2020 г. е актуализиран и утвърден Авариен план за действия при екстремни и аварийни условия на язовир „Мрамор“, изготвен съгласно изискванията на нормативната уредба. В плана детайлно са разгледани засегнатите територии, реда и начина на реагиране при възникване на аварийна ситуация, в т.ч. земетресение, висока вълна, терористичен акт и др., компетентните институции, които следва да се уведомят.

II. Язовир „Мърчаево“

- височина на стената: 7,0 м.
- завирен обем: 69 900 куб.м.

Класификация на язовира

С протокол № ОА23-06756/15.06.2020г. на Областния управител на Област София, е извършено класифициране, в съответствие с чл. 141б от Закона за водите, съгласно който, язовира е с **трета** ниска степен на потенциална опасност.

1. Общи сведения

Язовир „Мърчаево“ се намира на територията на Столична община, район „Витоша“, в землището на с. Мърчаево. Обектът е на около 1 км югозападно от селото, в непосредствена близост до землището на с. Рударци.

2. Актуално състояние

A. Язовирна стена

- Корона – върхната част на стената е в добро състояние. Използва се за пешеходна връзка между селата Мърчаево и Рударци. Стоманобетоновият

парарапет е здрав, без пукнатини и нарушен участъци. Има направена изравнителна настилка от трошен камък.

- Въздушен откос 1:2.5 – не се наблюдават мокри зони, деформации, напуквания и свличания.
- Воден откос 1:2.5 - 1:3 - укрепен е с каменна броня и е в добро състояние. Не се наблюдават нарушен участъци.
- Контролно-измервателна система (КИС) - елементите на КИС са в добро експлоатационно състояние и могат да се ползват за периодичния и годишен мониторинг на съоръжението.
- Филтрация – за язовирната стена няма изградена дренажна система. От проведените огледи не са констатирани мокри зони по въздушния откос. Измерените нива в пиезометрите през последните години са с малки колебания, което е показател, че насипът на стената е в добро състояние.
- Брегове на водохранилището - Не се наблюдават свличания и срутища по бреговете. В зоната на влияние на подприцванието, в язовирното езеро се наблюдава влаголюбива растителност по периметъра на бреговата линия.

B. Основен изпускател, затворни органи, пробни манипулации, енергогасител

Основният изпускател завършва в изходна шахта. Състои се от две сухи камери, като в тях са разположени спирателните кранове за управление нивото на водата в язовира. Шахтата е покрита със ст. бетонови панели. Затворните органи на основния изпускател са изprobвани при пълно отворено и затворено положение.

B. Преливник, бързоток и отводящ канал:

- Преливник, траншеен тип – конструкцията е в добро състояние, без видими пукнатини.
- Отводящ канал – облицовката на отводящия канал е в добро състояние. Почистен е от растителност и отложения.

Г. Състояние на реката в участъка до 500 метра след язовирната стена, проводимост: Речното корито в участък до 500 м след язовирната стена е в добро състояние, без растителност и отложения.

III. Язовир „Суходол - 2“

- височина на стената: 11,50 м.
- завирен обем: 220 000 куб. м.

1. Класификация на язовира

С протокол № OA23-06758/15.06.2020г. на Областния управител на Област София, е извършено класифициране, в съответствие с чл. 141б от Закона за водите, съгласно който, язовира е с **трета** ниска степен на потенциална опасност.

2. Общи сведения

Язовир „Суходол - 2“ се намира на територията на Столична община, район „Овча купел“, в землището на кв. „Суходол“. Язовирът е изграден на река Слани дол, десен приток на река Суходолска. Обектът е разположен на около 3 км североизточно от село Мало Бучино и на около 1,5 км. западно от кв. „Суходол“.

3. Актуално състояние

A. Язовирна стена

- Корона – върхната част на стената е в добро състояние. Короната е равна, с настилка от трошен камък. Въздушен откос 1:2.5 – не се наблюдават деформации и пропадания.
- Въздушен откос 1:2.5 – не се наблюдават мокри зони, деформации, напуквания и свличания. Откосът е почистен от растителност в края на 2020 г.

- Воден откос 1:3 – укрепен е с каменна броня и е в добро състояние. Не се наблюдават нарушени участъци.
- Контролно-измервателна система (КИС) – елементите на КИС са в добро експлоатационно състояние и могат да се ползват за периодичния и годишен мониторинг на съоръжението.
- Филтрация – в петата на въздушния откос на язовирната стена има оформен събирателен канал за отвеждане на евентуално филтрирали води. Каналът е в добро състояние. От проведените огледи не са констатирани мокри зони по въздушния откос. Измерените нива в пиезометрите през последните години са с малки колебания, което е показател, че насипът на стената е в добро състояние.
- Брегове на водохранилището – не се наблюдават свличания и срутища по бреговете.

Б. Основен изпускател, затворни органи, пробни манипулации, енергогасител

Основният изпускател започва от водовземната шахта, където е разположен спирателния кран (СК). За достъп и регулиране на СК има изградена метална пасарелка. Посредством метален удължител монтиран на СК, от пасарелката може да се регулира степента на отваряне на крана.

Изходната шахта служи и като гасителна. Същата е в добро състояние. Отвеждащият канал с мост-канал, преминаващ над бързотока е изпълнен от ст. бетонова конструкция.

В. Преливник, бързоток и енергогасител

Състои се от подходен канал с член преливник, бързоток и стъпаловиден енергогасител. Съоръженията са в добро състояние, без видими пукнатини и нарушения на бетоновата повърхност. Същите са в добро експлоатационно състояние.

Г. Състояние на реката в участъка до 500 метра след язовирната стена. проводимост:

Речното корито в участъка до 500 м след язовирната стена е в добро състояние, като има осигурена проводимост.

IV. Язовир „Убреша - 1“

- височина на стената: 5,0 м.
- завирен обем: 20 000 куб.м.

1. Класификация на язовира

С протокол № OA23-06762/15.06.2020г. на Областния управител на Област София, е извършено класифициране, в съответствие с чл. 141б от Закона за водите, съгласно който, язовира е с **трета** ниска степен на потенциална опасност.

2. Общи сведения

Язовир „Убреша -1“ е разположен на около 1,5 км южно от с. Яна. За язовир „Убреша-1“ няма изградена контролно - измервателна система (КИС) за провеждането на наблюдения и измервания за установяване на състоянието и работата на стената. За отчитане на водното ниво е монтирана водочетна рейка.

Съгласно нормативната уредба, язовир „Убреша-1“ е с малка язовирна стена. В язовира не се ретензират големи водни обеми. Предвид обстоятелството, че към настоящия момент язовирната стена и съоръженията към нея са без видими прояви на деформации, опасността от причиняване на наводнение е незначителна.

3. Актуално състояние

A. Язовирна стена

- Корона – с подравнена повърхност, без нарушения;
- Въздушен откос – подравнен и оформлен с постоянна геометрия;
- Воден откос – върхната част е оформена с камък, с разнороден размер, без ерозионни процеси.
- Филтрация – за язовирната стена няма изградена дренажна система. От проведените огледи не са констатирани мокри зони по въздушния откос.

Б. Основен изпускател, затворни органи

- На язовир „Убреша 1“ няма направен основен изпускател, както и съпътстващи затворни органи.

В. Преливник и отводящ канал

- Преливник – разположен е в дясната част на стената, тип член преливник, представляващ метална тръба Ø695 mm. Класифицира се като преливник с неконтролируема пропускателна способност /без затворни органи/.
- Отводящия канал след преливната тръба е оформен като земен канал, който е почистен от растителност.

Г. Състояние на реката в участъка до 500 метра след язовирната стена, проводимост: Речното корито в участък до 500 м след язовирната стена е с осигурена проводимост.

V. Язовир „Убреша - 2“

- височина на стената: 6,50 м.
- завирен обем: 13 000 куб.м.

1. Класификация на язовира

С протокол № ОА23-06759/15.06.2020г. на Областния управител на Област София, е извършено класифициране, в съответствие с чл. 141б от Закона за водите, съгласно който, язовира е с **трета** ниска степен на потенциална опасност.

2. Общи сведения

Язовир „Убреша – 2“ е разположен каскадно над язовир „Убреша-1“, на около 1,5 km южно от с. Яна. Достъпът на до язовирната стена се осъществява по селскостопански път. За язовир „Убреша-2“ няма изградена контролно - измервателна система (КИС) за провеждането на наблюдения и измервания за установяване на състоянието и работата на стената. За отчитане на водното ниво е монтирана водочетна рейка.

Съгласно нормативната уредба, язовир „Убреша-2“ е с малка язовирна стена. В язовира не се ретензират големи водни обеми. Предвид обстоятелството, че към настоящия момент язовирната стена и съоръженията към нея са без видими прояви на деформации, опасността от причиняване на наводнение е незначителна.

3. Актуално състояние

A. Язовирна стена

- Корона – с подравнена повърхност.
- Въздушен откос – подравнен, с наличие на храстовидна растителност.
- Воден откос – без нарушение на геометрията.
- Филтрация – за язовирната стена няма изградена дренажна система. От проведените огледи не са констатирани мокри зони по въздушния откос.

Б. Основен изпускател, затворни органи

- На язовир „Убреша-2“ няма основен изпускател, както и съпътстващи затворни органи.

В. Преливник и отводящ канал

- Преливник – разположен е в дясната част на стената, тип член преливник, представляващ метална тръба Ø520 mm. Класифицира се като преливник с неконтролируема пропускателна способност /без затворни органи/.
- Отводящия канал след преливната тръба е оформен като земен канал, който е почистен от растителност.

Г. Състояние на реката в участъка до 500 метра след язовирната стена, проводимост: Речното корито в участък до 500 м след язовирната стена е с осигурена проводимост.

VI. Язовир „Братинска“

- височина на стената: 5,0 м.
- завирен обем: 25 000 куб.м.

1. Класификация на язовира

С протокол № ОА23-06753/15.06.2020г. на Областния управител на Област София, е извършено класифициране, в съответствие с чл. 141б от Закона за водите, съгласно който язовира е с **трета** ниска степен на потенциална опасност.

2. Общи сведения

Язовир „Братинска“ се намира на около 2 км. западно от кв. „Кремиковци“. Обектът е на около 1,8 км източно от с. Локорско и на около 800 м северозападно от открит рудник „Кремиковци“. Язовирът попада в местност „Пъдарска колиба“. Достъпът е по съществуващ селскостопански път, по който се достига с високо проходим автомобил.

За язовир „Братинска“ няма изградена контролно - измервателна система (КИС) за провеждането на наблюдения и измервания за установяване на състоянието и работата на стената. За отчитане на водното ниво е монтирана водочетна рейка.

Съгласно нормативната уредба, язовир „Братинска“ е с малка язовирна стена. В язовира не се ретензират големи водни обеми. Предвид обстоятелството, че към настоящия момент язовирната стена и съоръженията към нея са без видими прояви на деформации, опасността от причиняване на наводнение е незначителна.

3. Актуално състояние

A. Язовирна стена

- Корона – без нарушена геометрия;
- Въздушен откос – затревен, без нарушения;
- Воден откос – укрепен с каменна броня.
- Филтрация – за язовирната стена няма изградена дренажна система. От проведените огледи не са констатирани мокри зони по въздушния откос.

B. Основен изпускател, затворни органи

На язовир „Братинска“ не е установено наличие на основен изпускател.

B. Преливник и отводящ канал

- Преливник – изпълнен с бетонова облицовка, в добро състояние. Преливникът е тип член преливник с условна ширина на преливния ръб $B=6,25\text{m}-11,00\text{m}$.
- Отводящ канал – с трапецовидно сечение и е свободно оформен по терена земен профил.

Г. Състояние на реката в участъка до 500 метра след язовирната стена. Речното корито в участък до 500 м след язовирната стена е с осигурена проводимост.

VII. Язовир „Кремиковци“ и язовир „Сеславци“

Язовирите са празни и нямат собствен водосбор.

В изпълнение на Решение № 145 от 06.04.2017г. на Столичен общински съвет и след издадени решения № РИЕ-41 и № РИЕ-43 от 09.04.2019г. на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, язовирите са изведени от експлоатация.

Предстои издаване на разрешение от ДАМТН за ликвидация на двата язовира, след което ще се изготвят и изпълнят съответните проекти.

VIII. Язовир „Иваняне - 2“

- височина на стената: 4,0 м.
- завирен обем: 21 500 куб.м.

1. Класификация на язовира

С протокол № ОА23-06751/15.06.2020г. на Областния управител на Област София, е извършено класифициране, в съответствие с чл. 141б от Закона за водите, съгласно който язовира е с **трета** ниска степен на потенциална опасност.

2. Общи сведения

Язовир „Иваняне-2“ се намира на около 1,5 км източно от с. Иваняне. Напречно през водната площ на язовира преминава административната граница между район „Люлин“ и район „Банкя“.

Достъпът до язовирната стена се осъществява по съществуващ селскостопански път – отклонение от пътя за с. Иваняне.

За язовир „Иваняне – 2“ е направено Техническо обследване на язовирната стена и съоръженията към нея. Изработен е и е приет на Експертен технически съвет Работен проект за „Реконструкция на язовир „Иваняне – 2, разположен в землището на кв. Филиповци, район Люлин и с. Иваняне, район Банкя“. За обекта предстои да се изгответят разрешение за ползване на повърхностен воден обект, разрешение за строеж и да се проведе процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на проекта.

Съгласно протокол от месец май 2020г. за извършен оглед на язовирната стена и съоръженията към нея, от комисия назначена от Областния управител на Област София, оценката на техническото състояние и сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея са определени като неработоспособно.

В левия скат на язовирната стена е направен авариен преливник - земен канал в обход на стената. Постъпилите водни количества в язовирното езеро се отвеждат през новата траншея и облекчават работата на съществуващия преливник. Зоната от 500м след язовирната стена е почистена от растителност и е с осигурена проводимост на водата.

Съгласно нормативната уредба, язовир „Иваняне-2“ е с малка язовирна стена. В язовира не се ретензират големи водни обем, като същият не представлява опасност за живота и здравето на населението.

IX. Язовир „Бистрица“

- височина на стената: 7,0 м.
- завирен обем: 60 000 куб.м.

1. Класификация на язовира

С протокол № ОА23-06760/15.06.2020г. на Областния управител на Област София, е извършено класифициране, в съответствие с чл. 141б от Закона за водите, съгласно който язовира е с **трета** ниска степен на потенциална опасност.

2. Общи сведения

Язовир „Бистрица“ се намира на територията на Столична община, район „Панчарево“, в землището на с. Бистрица, местност „Капрал“. Обектът е разположен на около 2 км южно от селото, като язовирната стена отстои на 300 м западно от пътя с. Бистрица – с. Железница.

За собствеността на язовир „Бистрица“ има текущ съдебен спор - дело № 45063/2014 г. на Софийски районен съд, като няма влязло в сила съдебно решение, което да определя категорично характера на собствеността върху язовира. Язовирът се поддържа празен, демонтиран спирателни кранове до изясняване на собствеността и привеждането на язовир „Бистрица“ в изправно техническо състояние.

Във връзка с настъпили промени в Закона за водите (ЗВ), а именно чл. 138б, обн. ДВ бр. 55/2018 г., язовир „Бистрица“ се стопаниства от Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

X. Предприети мерки

Язовирите „Мрамор“, „Мърчаево“ и „Суходол 2“ са изцяло ремонтирани. Със заповеди на съответните районни администрации са назначени лица, осъществявачи техническата експлоатация на обектите. Ежеседмично се извършва оглед на съоръженията и ежемесечно се отчитат водните нива в пиезометрите. Техническите лица

поддържат водните нива в язовирите, съобразно метеорологичните прогнози за предстоящи интензивни валежи, осигурявайки наличието на свободни обеми. Ежегодно се почистват от растителност откосите на язовирните стени и се осигурява проводимостта на водата на разстояние до 500 метра след преливните съоръжения.

Два пъти годишно се извършват измервания, обработка и изчисление на хоризонтални и вертикални деформации, както и изготвяне на анализ от получените резултати. Основните наблюдения, които се извършват са следните: вертикални деформации на билото; хоризонтални деформации на билото; филтрация през тялото на стената; установяване на депресионни криви; колебание на водното ниво в езерото; визуални наблюдения.

визуални наблюдения.

В изпълнение на разпоредбите на *Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние*, на всички общински язовири, два пъти годишно, съответно в периода от 1 март до 30 април и от 1 септември до 31 октомври, се провеждат годишни технически прегледи за сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях, в изпълнение на заповеди на кмета на Столична община и на областния управител на област София и с представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, СД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и др. Регулярно по всяко време на годината се извършват проверки и контрол на общинските язовири, съоръженията към тях и документацията за експлоатация от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Ежегодно, в изпълнение на чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за защита при бедствия, на всеки язовир се провеждат тренировки по изпълнение на аварийния план и проиграване на различна аварийна ситуация. За всички язовири има изгответи и актуализирани аварийни планове и инструкции за техническата им експлоатация, съгласно нормативната уредба. В плановете детайлно са разгледани засегнатите територии, реда и начина на реагиране при възникване на аварийна ситуация, в т.ч. земетресение, висока вълна, терористичен акт и др., компетентните институции, които следва да се уведомят.

Всички общински язовири имат изготвени и регистрирани технически паспорти.

Язовир „Бели Искър“ е публична държавна собственост и е включен в т. за от Приложение № 1 към чл.13, т.1 от Закона за водите. На основание, сключен на 23.12.1999 г. и влязъл в сила на 06.10.2000 г., договор за концесия, яз. „Бели Искър“ се експлоатира от „Софийска вода“ АД. В допълнение, Ви информирам, че с Решение № 740/15.10.2020 г. на МС е определено „Български ВИК Холдинг“ ЕАД като търговско дружество със 100% държавно участие, което да възлага дейностите, свързани с ремонта и/или реконструкцията на яз. „Бели Искър“.

реконструкцията на яз. „Бели Искър“.

Във връзка с язовири, които не са собственост на Столична община и/или не са разположени на територията ѝ, Ви уведомявам, че с писмо № COA20-BK66-11104-(5)/07.01.2021г. е изискана информация за актуалното състояние и класификацията на тези язовири от областните управители на Софийска област и област София-град. Приложено Ви предоставям получената от тях информация.

Приложение: Писмо с изх. № 12-00-24458/11.01.2021 г. от областния управител на Софийска област; Писмо с изх. № 0A23-00419/14.01.2021 г. от зам.-областния управител на област София-град.

**С УВАЖЕНИЕ,
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

№...OA23-00419.....

14.01.2021г.

ДО

Г- ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
на Ваш изх. № COA20-BK66-11104/5/07.01.2021г.

Относно: Извършена класификация на язовирите на територията на Област София по степен на потенциална опасност, съгласно чл. 141б от Закона за водите

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

Във връзка с Ваше писмо вх. рег. № OA23-197/08.01.2021г., постъпило в областната администрация на Област София, с искане на информация за извършена класификация на язовирите на територията на Област София по степен на потенциална опасност, съгласно чл. 141б от Закона за водите, Ви уведомявам:

1. Язовири държавна собственост – 6 бр.:

- Язовир “Искър” - Първа висока степен на потенциална опасност;
- Язовир “Кокаляне” - Първа висока степен на потенциална опасност;
- Язовир “Панчарево” - Първа висока степен на потенциална опасност;
- Язовир “Филиповци” - Първа висока степен на потенциална опасност;
- Язовир „Стубела“ – Трета ниска степен на потенциална опасност;
- Язовир „Благата вода“ - Трета ниска степен на потенциална опасност;

2. Язовири общинска собственост – 8 бр.:

- Язовир “Мрамор” – Втора значителна степен на потенциална опасност;
- Язовир “Суходол II” - Трета ниска степен на потенциална опасност;
- Язовир “Сеславци” - Трета ниска степен на потенциална опасност;
- Язовир “Мърчаево” - Трета ниска степен на потенциална опасност;
- Язовир «Убреща - 1» - Трета ниска степен на потенциална опасност;
- Язовир «Убреща - 2» - Трета ниска степен на потенциална опасност;
- Язовир «Братинска» - Трета ниска степен на потенциална опасност;
- Язовир «Иваняне – 2» - Трета ниска степен на потенциална опасност;

3. Язовири частна – 1бр:

- Язовир „Иваняне“ - Първа висока степен на потенциална опасност;


4. Язовири предадени на ДПУСЯ – 1 бр.:

- Язовир «Бистрица» - Трета ниска степен на потенциална опасност.

Към момента състоянието на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и проводимостта на реките на територията на област София е добро.

Не се наблюдават аварийни ситуации и няма опасност за населението, имуществото на гражданите и инфраструктурата.

ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
/НИКОЛАЙ МАРКОВ/





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация
Софийска област

Изх. № 12-00-24#58/11.01.2021 г.
Ел. поща!



ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

В Областна администрация на Софийска област е постъпило Ваше писмо с вх. № 12-00-24#56/08.01.2021 г., относно изискана информация за извършената класификация по степен на потенциална опасност на язовирите на територията на Софийска област.

В тази връзка Ви изпращам копие на моя Заповед № OA-210/10.11.2020 г., както и копие от Констативния протокол за класифицирането на яз. Бели Искър.

Приложение:

1. Копие на констативен протокол.
2. Заповед № OA-210/10.11.2020 г. на Областния управител на Софийска област.

С уважение,

ИЛИАН ТОДОРОВ

Областен управител
на Софийска област





ЗАПОВЕД

№ ОА- 210 /10.11. 2020 г., гр. София

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 1416 , ал. 1 от Закона за водите и чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние и Заповед № ОА-174/17.09.2020 г. на Областния управител на Софийска област.

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Степента на потенциална опасност на язовирите, намиращи се на територията на Софийска област, както следва:

Първа висока степен на потенциална опасност	Втора значителна степен на потенциална опасност	Трета ниска степен на потенциална опасност
<ul style="list-style-type: none"> - язовир Бели искър; - язовир Огняново; - язовир Жеков вир; - язовир Радин извор; - язовир Бебреш; - язовир Душанци; - язовир Тополница; - язовир Етрополе; - язовир Алино; - язовир Влашка река; - язовир Мали лаг - язовир Правец; - язовир Скърнава; - язовир Гурково; - язовир Бистрица; - язовир Безден; - язовир Маслово; - язовир Зарен; - язовир Пролеша; - язовир Кирчов извор; - язовир Качулка; - язовир Кумански дол; - язовир Бакър дере; - язовир Хаджийско дерс; - язовир Джаков мост; - язовир Каменна могила; - язовир Левица; - язовир Кочиово; 	<ul style="list-style-type: none"> - язовир Пожарево; - язовир Храбърско; - язовир Бегунчица 2; - язовир Дермен дере; - язовир Санър дере; - язовир Съпча дере; - язовир Курт дере; - язовир Смолско; - язовир Колюнска поляна; - язовир Осиковица; - язовир Орехчето; - язовир Беш тепе; - язовир Ют тепе; - язовир Братушково; - язовир Сливница; - язовир Черньово 1; - язовир Черньово 2; 	<ul style="list-style-type: none"> - язовир Студен кладенец; - язовир Стубела; - язовир Езерище; - язовир Йоневска чучура; - язовир Бегличка ливада; - язовир Исин Пунар.


- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- язовир Джурджин дол;- язовир Сухи дол;- язовир Долно Камарци;- язовир Белопопци;- язовир Извор;- язовир Нишан 1;- язовир Нишан 2;- язовир Живково; | | |
|---|--|--|

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

ИЛИАН ТОДОРОВ

*Областен управител
на Софийска област*





КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ИМЕ НА ЯЗОВИРА: *Бели Искър*

ОБЩИНА: *Самоков*

ВИСОЧИНА НА СТЕНАТА: *50,70 m*

ОБЕМ НА ЯЗОВИРА: *15,3 км. m³*

СОБСТВЕНОСТ: *Публични държавни собствености
с предоставени права за управление на областния управител
на Софийска област*

ЕИК/АДРЕС:

№	Критерии по степен на потенциална опасност	да	не
I.	<i>Първа висока степен на потенциална опасност - при изпълнение на един от следните критерии:</i>		
1.	заплаха за човешки жертви, пряко засегнати хора в заливаемата зона	✓	
2.	засегнати елементи от инфраструктурата, водещи до отрицателни последствия за обществото и човешкото здраве и стопански такива от първа и втора категория по смисъла на чл. 2 и чл. 4, ал. 5 от Наредба № 1 за номенклатурата за видовете строежи;	✓	
3.	засегнати строежи/обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);	✓	
4.	комплексен и значим язовир по приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;	✓	
5.	голям язовир по смисъла на чл. 141а, ал. 1 от Закона за водите;	✓	
6.	малък язовир по смисъла на чл. 141а, ал. 2 от Закона за водите, който е единствен източник за водоснабдяване на населени места или предприятия с национално или регионално значение;		✓
7.	язовирът е в райони, за които съществува значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), или в землище непосредствено над РЗПРН съгласно плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), публикуван на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), - Води - Планове за управление - ПУРН - РЗПРН - Съответната БД - Таблица с РЗПРН;		✓
8.	засегнати IPPC и SEVESO предприятия и други предприятия с комплексни разрешителни съгласно публичен регистър на страницата на МОСВ - "Превантивна дейност - регистър";	✓	
9.	засегнати зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите и/или категория от I до IV по чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).	✓	
II.	<i>Втора значителна степен на потенциална опасност - при изпълнение на един от следните критерии:</i>		
1.	малък язовир по смисъла на чл. 141а, ал. 2 от Закона за водите, който е основен източник за водоснабдяване на населени места или предприятия с регионално значение;		

2.	засегнати елементи от инфраструктурата от втора, трета, четвърта и пета категория по смисъла на чл. 4 (без ал. 5), чл. 6, чл. 8 и чл. 10 (без ал. 5) от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;	
3.	засегнати защитени територии: категории V и VI по чл. 5 от ЗЗТ.	
III.	Трета ниска степен на потенциална опасност - при изпълнение на един от следните критерии:	
1.	малък язовир по смисъла на чл. 141а, ал. 2 от Закона за водите, който е допълнителен източник за водоснабдяване на населени места или предприятия с регионално значение или има друго предназначение;	
2.	засегнати елементи от инфраструктурата от шеста категория по смисъла на чл. 12 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;	
3.	засегнати обекти на недвижимото културно-историческо наследство по чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;	
4.	засегнати гори и/или обработвани селскостопански земи;	
5.	язовири, некласифицирани във висока или значителна степен на потенциална опасност и непопадащи в т. 1 - 4 от тази категория, се класифицират в трета ниска степен.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Язовир Бели Искер , област Софийска, община Сапарев,
собственост на Публични държавни собствености, е с Иеръх степен на потенциална опасност.

Комисия:

1. Н. Николов
2. И. Струев
3. К. Карадайов
4. Р. Чанев
5. Г. Георгиев

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

1. Борислав Кацауски - представител на ОГ - Софийска област /.....
2. /.....